


BRAZO PUERTA SALIDA VEHICULAR COSTADO SUR

Reciban un cordial saludo estimados Copropietarios y/o Residentes:

El Consejo de Administración y la Administración informamos que, nos encontramos escuchando varias propuestas técnicas y revisando cotizaciones para realizar el cambio del brazo de la salida vehicular lado izquierdo el cual se encuentra averiado y por esto los vehículos solo pueden salir por la parte derecha.



Presentamos excusas por las incomodidades que esta situación puede generar y agradecemos su comprensión.

**“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO,
MEDIANO Y LARGO PLAZO”**

Atentamente.

(Original firmado)
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador