





MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTEJARDIN CARRERA 58

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar que, a fin de mejorar la seguridad en esta área, se tiene contratado trabajos de ajustes e implementación de medios de alerta, en antejardín de la carrera 58. Estas obras consistirán en:

- **Suministro e instalación de 4 cámaras varifocales de alta resolución**, para identificar claramente las novedades del perímetro con una buena calidad de imagen en el momento que se presente algún movimiento en esta zona y esto generara una alarma en el DVR que escuchara el personal de monitoreo.
- **Suministro e instalación de 4 reflectores de 100 watts**, los cuales permitirán al personal de vigilancia la identificación y detección temprana de eventos y mantener la zona iluminada para el fácil monitoreo.
- **Suministro e instalación de 1 juego de fotoceldas de 1,40 mts de alto**, con las cuales se presente mitigar el riesgo de intrusión entre los espacios de los árboles (pinos), como una medida de retardo la cual permitirá una activación de la alarma antes de que alguien pueda llegar a la fachada o a las ventanas.
- **Suministro e instalación de cableado y tubería.**



Cordialmente.



Adolfo Castillo Bertrand
Administrador