



HUMEDAD TORRE 4 SÓTANO 2

Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.


La administración y el consejo de administración se permiten recordar que:

Pruebas de Colorantes. Hemos realizado con la firma FLUIDOS & REDES las pruebas de colorantes de las cuales pudimos establecer los orígenes de algunos daños en la tubería.




Sondeos con cámara. Hemos llevado a cabo con la firma FLUIDOS & REDES los diferentes sondeos a varias de las tuberías, encontrando uno de los tubos principales fracturado. Por lo anterior se empezará próximamente los trabajos de exploración, corrección y reemplazo de tubería averiada.





Lavados y desinfecciones. Continuamos realizando cada semana esta actividad de manera general y cada dos semanas de manera profunda.



“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A MEDIANO Y LARGO PLAZO”

(original firmado)
Adolfo Castillo Bertrand
Administrador