

## MANTENIMIENTO ASCENSORES

Cordial saludo estimados propietarios y/o residentes.

El Consejo de Administración y la Administración se permiten informar los siguientes trabajos:

### Ascensor Torre 4:

Techo de cabina: Se encuentra en mal estado y con poca luz, se ordenó el reemplazo del acrílico y el mejoramiento al sistema de luz a fin de tener mayor luminosidad.

### Ascensor Torre 5:

Aceitera: Se llevó a cabo el cambio de la aceitera que se encontraba en mal estado.

**ANTES**



**DESPUÉS**



### Ascensor Torre 6:

- Botón cabina apertura puerta: El día 2 de octubre fue reportado el desprendimiento de la parte frontal de este botón. Al respecto se tomaron las siguientes acciones: Comunicación inmediata con el supervisor de la zona a quien se le pidió cotización para el cambio, reporte a la central para visita técnica la cual fue realizada el día de hoy en horas de la mañana, para la presente semana esperamos llevar a cabo el reemplazo de este botón el cual fue provisionalmente sujeto con una cinta.



- Techo de cabina: Se encuentra en mal estado y con poca luz, se ordenó el reemplazo del acrílico y el mejoramiento al sistema de luz a fin de tener mayor luminosidad.



**“ESTAMOS PENSANDO EN EL BIENESTAR DE USTEDES A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO”**

(original firmado)

**Adolfo Castillo Bertrand**  
**Administrador**